

作業完了報告書

令和7年12月9日

奥州循環システム株式会社 様

岩手県奥州市胆沢小山字峠107番地

株式会社 佐貞商店

代表取締役 佐藤一樹

TEL 0197-47-0402

Fax 0197-47-1490



下記の作業を完了いたしましたのでご報告申し上げます。

記

作業件名	令和7年度下期消防用設備点検業務		
作業場所	奥州市胆沢小山字北赤堰62番地2		
名称	①あじさいパーク AB棟屋内保管ヤード ②あじさいパーク CD棟屋内保管ヤード ③あじさいパーク 破碎処理棟 ④あじさいパーク パイプ型ドームA ⑤あじさいパーク 事務所・資材置場		
設備名	消火器具		
作業日	令和7年12月4日		
点検結果	良	別添点検票参照	
維持管理状況	今回の消防報告	無	防火管理者・立会者記入 3年保存
	消防報告履歴	令和6年12月報告 (次回令和9年12月報告予定)	
	前回点検年月	令和7年6月	
	前回不良指摘	なし	
	改修状況	該当なし	
	修理整備経過	該当なし	
	次回点検予定	令和8年6月	
備考	※点検結果は、良ですが2025年期限の消火器が8本あります。 更新を検討してください。		

作業完了報告書

令和7年12月 日

奥州循環システム株式会社 様

岩手県奥州市胆沢小山字峠107番地

株式会社 佐貞商店

代表取締役 佐藤一樹

TEL 0197-47-0402

Fax 0197-47-1490



下記の作業を完了いたしましたのでご報告申し上げます。

記

作業件名	令和7年度下期消防用設備点検業務		
作業場所	奥州市胆沢若柳字堀通27-1		
名称	リサイクルプラント パックン		
設備名	消火器具		
作業日	令和7年12月4日		
点検結果	良	別添点検票参照	
維持管理状況	今回の消防報告	無	防火管理者・立会者記入 3年保存
	消防報告履歴	該当なし	
	前回点検年月	令和7年6月	
	前回不良指摘	なし	
	改修状況	該当なし	
	修理整備経過	該当なし	
	次回点検予定	令和7年12月	
備考	※点検結果は、良ですが2025年期限の消火器が1本あります。 更新を検討してください。		